


Montážny návod - vlnité dosky


Príprava konštrukcie

Konštrukcia môže byť drevená, oceľová alebo hliníková so vzdialenosťou podpier (strešných lát 60 x 40 mm) max. 800 mm, v horských oblastiach max. 500 mm v závislosti na predpokladanom snehovom zaťažení v danej lokalite. Sklon strechy musí byť min. 7° (125 mm/m), aby bol zaistený odtok dažďovej vody a spoľahlivosť tesnenia vrátane samočistiaceho efektu dosiek dažďovou vodou.



obr.1: Príprava nosnej konštrukcie (ilustratívne foto)

Dosky Guttagliss nesmú byť montované tam, kde hrozí pôsobenie teploty nad 100 °C. Neodporúčame pokladať dosky na tmavú konštrukciu z dôvodu absorpcie tepla. Tomu je možné predísť natretím konštrukcie bielym náterom. Skladobná šírka pri dodržaní presahu jednej vlny bude 980 mm. Pripravte si teda nosnú konštrukciu s takými rozmermi, aby ste mali čo najmenšie prerezy dosiek.



obr.2: Doska v reze (ilustratívne foto)

Skladování a manipulace


Vlnité polykarbonátové desky skladujte nejlepší v interiéru. Ak skladujete desky vonku, chráňte ich pred priamym slnečným žiarením. Pokiaľ máte viac dosiek na sebe, hrozí kumuláciou tepla deformácia dosiek. Po prevoze nenechávajte desky dlho zrolované a uložte ich na rovnú plochu. Pri manipulácii s doskami buďte opatrní, desky nemajú ochrannú fóliu a prípadné škrabance sa nedajú odstrániť. Po kompletnej inštalácii strechy nie sú desky pochôdzne. Pokiaľ sa budete potrebovať pohybovať po doskách, použite ochrannú fóliu a fošne kvôli rozloženiu váhy.

Rezanie a úprava dosiek

Rezanie je možné vykonať vhodnými nástrojmi, t. j. ručnou pílkou na železo, kotúčovou pílkou s rozbrusovacím diamantovým kotúčom alebo uhlovou brúskou (flexou). Pri rezaní odporúčame plochu okolo prebiehajúceho rezu spevniť tak, aby doska nevibrovala (hrozí štiepanie).

Montáž


Pred montážou celú konštrukciu, ktorá príde do styku s doskami odporúčame polepiť [podkladnou samolepiacou penovou páskou](#). Na jednej strane vlnitej dosky sa nachádza prúžok s označením UV ochrany, ktorý po namontovaní dosky strhneme. Táto strana musí byť vždy inštalovaná smerom von (proti slnku). U štruktúrovaných dosiek (Gutttagliss Makro ST, Makro CST) vždy smeruje štruktúra (krupička) dolu. Desky je možné presadiť cez konštrukciu na hornej a spodnej strane prístrešku max. o 150 mm. Po bočných stranách (na koncoch strešných lát) dosky nepresadzujte.




obr.3: Schéma (ilustratívne

foto)

Vlnité dosky kotvíme pomocou distančných podložiek (cca 12 ks/m²), ktoré sa kotvia pod doskou nerez vrutem V2A (cca 12 ks/m²), alebo inými vhodnými skrutkami. Vhodné skrutky použite podľa druhu materiálu použitej konštrukcie. V náveterných miestach alebo v oblastiach od 500 m n. m. použite navyše na pevné pripojenie kaloty. Na predvrtanie dosiek (otvory musia byť predvrtané) používajte vrtáky do železa, prípadne kužeľovitý kónický vrták HSS. Otvor nezabudnite vyvŕtať o 3-4 mm väčší, než je priemer skrutky z dôvodu dilatácie dosiek (dilatácia dosiek je cca 3 mm/m). Doskám musí byť umožnená teplotná dilatácia. Uťahujte dosky primeranou silou (hrozí deformácia alebo popraskanie dosiek). Dosky sa nesmú pribíjať klincami, nitovať ani priamo preskrutkovať skrutkami.



obr.4: Detail pokládky (ilustratívne foto)




obr.5: Detail pokládky s kalotou (ilustratívne foto)

Pre prvú lattu platí, že kotvíme každú 2. vlnu. U stredových lát vŕtame každú 3. vlnu. Vŕtame vždy do vrcholu vlny dosky pod uhlom 90°. Bežne prekladáme 1 až 2 vlny a spájujeme jedným spojom. Ideálna teplota na spracovanie je okolo 20°C.

Napájanie

Pozdĺžny preklad – Pri pokladaní rolí aj dosiek sa začína najskôr na spodnej hrane strechy, aby bolo možné preložiť ďalšiu vrstvu vrchom s presahom cca 200 - 350 mm (v závislosti na spáde strechy). Čím menší má strecha spád, tým väčší presah je nutné mať kvôli vzĺnaniu vody. Kotviaca skrutka musí byť uprostred prekladu. Presah konca dosky u odkvap u posledného ukotvenia na strešnej late musí byť max. 150 mm.



obr.6: Napájanie dosiek (ilustrativní foto)

Čistenie

Čistenie robte vlažnou vodou, mydlovým roztokom s mäkkou handričkou alebo tlakovou vodou. Používaním riedidiel a iných chemických prostriedkov je zakázané. Odstraňovanie nečistôt z povrchu ostrými predmetmi je tiež nevhodné. Poškrobené dosky nie je možné vyleštiť. Akákoľvek snaha o vyleštenie dosky iba zhorší súčasný stav dosky.